

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
1층	101호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	102호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	103호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	104호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	105호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	105-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	106호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	106-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	107호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	108호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	109호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	110호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	111호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	112호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	113호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	114호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	115호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	116호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	116-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	116-3호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	117호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	118호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	119호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	120호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	121호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
	122호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	123호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	복도	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	좌측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	중앙계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	우측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
2층	201호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	우드데코타일	
	202호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	203호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	악세스후로아	
	203-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	악세스후로아	
	204호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	우드데코타일	
	205호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	우드데코타일	
	205-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	우드데코타일	
	206호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	207호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	208호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	209호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	210호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	210-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	211호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	212호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	213호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	214호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	215호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	216호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
	217호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	우드데코타일	
	218호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	219호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	220호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	221호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	222호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	223호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	224호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	225호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	226호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	226-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	227호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	228호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	229호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	230호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	231호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	232호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	233호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	233-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	234호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	234-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	복도	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	좌측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	중앙계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	우측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
3층	301호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	301-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	302호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	303호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	304호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	305호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	306호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	307호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	308호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	309호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	310호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	311호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	312호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	313호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	314호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	315호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	316호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	317호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	318호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	319호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	320호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	321호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	322호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	322-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	323호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
	324호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	325호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	326호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	복도	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	좌측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	중앙계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	우측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
4층	401호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	401-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	402호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	403호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	404호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	405호	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	406호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	407호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	408호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	409호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	410호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	410-1호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	411호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	412호	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	413호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	414호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	415호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	416호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
	417호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	418호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	419호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	420호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	421호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	422호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	423호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	423-1호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	423-2호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	424호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	424-1호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	425호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	426호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	복도	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	좌측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	중앙계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	우측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
5층	501호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	501-1호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	501-2호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	502호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	503호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	504호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	505호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	506호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	

실내재료마감표

공사명 : 신라대학교 디자인예술대학 실습실 환경개선공사

층별	호실	천정	벽체	걸레받이	바닥	비고
	507호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	508호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	509호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	509-1호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	510호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	511호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	512호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	513호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	514호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	515호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	516호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	517호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	518호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	519호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	520호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	521호	기존마감	기존마감	기존마감	기존마감	
	복도	텍스교체	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	좌측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	중앙계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	
	우측계단	수성페인트 2회	수성페인트 2회	수성페인트 2회	기존마감	